

2017年第三季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	分板工序	2017-8-11	铅及化合物	0.243	0.5	mg/m ³	是	-
		硫酸雾净化塔		硫酸雾	0.34	5	mg/m ³	是	-
		铅粉工序		铅及化合物	0.121	0.5	mg/m ³	是	-
		涂板工序		铅及化合物	0.145	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板工序		铅及化合物	0.335	0.5	mg/m ³	是	-
		装配工序		铅及化合物	0.243	0.5	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限	电镀车间电镀工段	2017-8-10	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		硫酸槽		硫酸雾	0.35	30	mg/m ³	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	1#-4#装配线	2017-8-10	铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板工序		铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	三车间装配工序	2017-8-14	铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		四车间装配1#		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		四车间装配2#		铅及化合物	0.03	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间、二车间合膏工序		铅及化合物	0.02	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铅粉工序1#		铅及化合物	0.04	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工序1#		铅及化合物	0.07	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工序2#		铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铸带拉网		铅及化合物	0.05	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间装配分板		铅及化合物	0.04	0.5	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	铅零件(北)3#	2017-7-10	铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		铅零件(中)2#		铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		原合金车间熔铅锅(铅锑)		氮氧化物	45	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	14	400	mg/m ³	是	-
				颗粒物	2	50	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.02	0.5	mg/m ³	是	-
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	铅粉工序	2017-8-17	铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板、制块、合膏、涂板工序		铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司	装配西1#、2#，铅零件		铅及化合物	<0.01	0.5	mg/m ³	是	-
徐水县	保定双帆蓄电池有限责任公司	北侧铸板、熔铅、切块工序	2017-8-28	铅及化合物	0.04	0.7	mg/m ³	是	-
		分板工序		铅及化合物	0.1	0.7	mg/m ³	是	-
		合膏、涂板工序		铅及化合物	0.09	0.7	mg/m ³	是	-
		铅粉机		铅及化合物	0.11	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工序		铅及化合物	0.04	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	保定中硕蓄电池有限公司	合膏	2017-8-29	铅及化合物	0.2	0.7	mg/m ³	是	-
		制块+铸板东侧		铅及化合物	0.02	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工序上		铅及化合物	0.03	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工序下		铅及化合物	0.01	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	1#合膏工序	2017-8-21	铅及化合物	0.12	0.5	mg/m ³	是	-
		1#铅粉机		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		1#装配工序		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		2#装配工序		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		3#铅粉机		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		全免车间手工装配工序		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		全免车间自动装配工序		铅及化合物	0.01	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板工序		铅及化合物	0.03	0.5	mg/m ³	是	-
安新县	安新县辰泰有色金属熔炼有限公司	短窑、熔铅锅	2017-8-22	二氧化硫	3	150	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	6	200	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.04	2	mg/m ³	是	-
				颗粒物	2	30	mg/m ³	是	-
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	短窑/熔铅锅	2017-8-21	二氧化硫	3	150	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	3	200	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.02	2	mg/m ³	是	-
				颗粒物	3	30	mg/m ³	是	-
安新县	河北港安环保科技有限公司	密闭合金锅+熔铅锅	2017-8-17	二氧化硫	<2.86	150	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	13	200	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	<0.01	2	mg/m ³	是	-
				颗粒物	2	30	mg/m ³	是	-
安新县	河北瑞佰特电源有限公司	铅粉机	2017-8-30	铅及化合物	0.02	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板机		铅及化合物	0.02	0.5	mg/m ³	是	-
		装配线(北)		铅及化合物	0.03	0.5	mg/m ³	是	-
安新县	河北松赫再生资源股份有限公司	熔铅锅短窑	2017-8-17	二氧化硫	<2.86	150	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	45	200	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	<0.01	2	mg/m ³	是	-
				颗粒物	2	30	mg/m ³	是	-
张家口保		板栅车间除尘器后	2017-7-7 0	铅及化合物	0.09	0.5	mg/m ³	是	-
		分板车间除尘器后	2017-7-6 0	铅及化合物	0.026	0.5	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	胜新能源科技有限公司	涂板车间除尘器后	2017-7-6 1	铅及化合物	0.036	0.5	mg/m ³	是	-
		制粉车间除尘器后	2017-7-7 1	铅及化合物	0.086	0.5	mg/m ³	是	-
		组装车间除尘器后	2017-7-6 0	铅及化合物	0.019	0.5	mg/m ³	是	-
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	焚烧炉排气筒	2017-8-15	烟尘	9.2	80	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化合物	0.005	1	mg/m ³	是	-
				铬、锡、铋、铜、锰及其化合物	0.084	4	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	<3	300	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	47.8	500	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	1	1	级	是	-
				氟化物	<0.06	-	mg/m ³	-	-
				氯化氢	0.11	70	mg/m ³	是	-
		物化车间排气筒		硫酸雾	2.06	45	mg/m ³	是	-
	颗粒物	2.8	120	mg/m ³	是	-			